



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Лодейнопольская
городская прокуратура
ул. Гагарина, д. 22, г. Лодейное Поле
Ленинградская обл., 187700

31.03.2022 № 09.77-2022

Директору
ЛОГБУ «Лодейнопольский
специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Лопиновой А.И.

Ленинградское шоссе д. 71
г. Лодейное Поле
Ленинградская область
187700

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства


Городской прокуратурой на основании поручения и.о. прокурора области от 08.02.2022 проведена проверка исполнения требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса в ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе д. 71.

Эксплуатация электроустановок осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее по тексту ПТЭТЭ), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, «Правилами об охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее по тексту ПОТ ЭЭ), утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, а также в соответствии с Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (далее по тексту ПТЭЭП), утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 (далее по тексту ИПИСЗ), согласно «Правил устройства электроустановок» (далее по тексту ПУЭ).

Исполнение данных требований законодательства являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности.

Проверкой, проведенной 18.03.2022 установлено, что в нарушение требований, изложенных в указанных правовых актах в ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ», расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе д. 71, выявлены следующие нарушения:

АГ № 547617



- в нарушение п. 1.4.4 ПТЭЭП - перечень должностей, профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности не соответствует действительному составу персонала, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током;
- в нарушение п.1.4.4. ПТЭЭП – в организации не назначен работник, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности;
- в нарушение п. 1.4.4 ПТЭЭП - не представлен Журнал ежегодного инструктажа по электробезопасности по 1 группе;
- в нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП и п.3.4,5.12 ПОТ ЭЭ - отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
- в нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП - в список работников, имеющих право оперативных переговоров включены сотрудники - медицинские сестры: Садловская И.М., Ильина О.В. Мосеева Н.В., которые не проходили проверку знаний норм и правил работы в электроустановках;
- в нарушение п. 1.8.9, п. 1.5.27 ПТЭЭП - в списке работников, имеющих право оперативных переключений включены Федорова М.П. и Лопинова А.И., которые не проходили проверку знаний в качестве административно-технического персонала без прав оперативно-ремонтного персонала;
- в нарушение п.1.2.2 ПТЭЭП - не проводятся осмотры электрооборудования;
- в нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП - отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании (отсутствует Журнал осмотров электрооборудования);
- п.1.7.16, п.1.3.9 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТ ЭЭ - электроустановки не укомплектованы приспособлениями, обеспечивающими безопасное проведение работ (СИЗ в ГРЩ Главный корпус);
- в нарушение п.1.4.4 ИПИСИЗ просрочен срок проведения испытания средств защиты - диэлектрические перчатки и боты (испытание должно было быть не позднее 23.02.2022г.);
- в нарушение п. 1.8.2. ПТЭЭП - отсутствуют кабельные журналы на наружные сети электроснабжения (не пересматривались с 2011г.);
- в нарушение п. 2.11.13 ПТЭЭП - на счетчике или рядом с ним нет надписей, указывающих наименование присоединений, на которых производится учет электроэнергии (узел учета эл энергии в ГРЩ);
- в нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП - на всех ключах, кнопках и рукоятках управления отсутствуют надписи, указывающие на операцию, для которой они предназначены (рубильник на стене ГРЩ);
- в нарушение п.2.2.15 ПТЭЭТ - на выключателях и их приводах отсутствуют, указатели включенного и отключенного положений (рубильник на стене ГРЩ);

Филиппова

- в нарушение п.7.1.29 ПУЭ - двери электрощитовых помещений не открываться наружу (входная дверь в ГРЩ открывается внутрь помещения ГРЩ);
- в нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП - в распределительных панелях ГРЩ на внутренних сторонах дверей панелей №1, №4, №5 отсутствуют утвержденные однолинейные схемы электрических соединений;
- в нарушение п. 7.3.76 ПУЭ, п. 1.1.3 ПОТ РМ-016-2001 - на патроне настенного светильника отсутствуют стеклянные колпаки;
- в нарушение п. 1.1.30 ПУЭ - отсутствует цветовое обозначение фаз на автомате «На Пищеблок»;
- в нарушение п. 2.2.17 ПТЭЭП на поверхности пола и электрошкафов присутствует грязь, пыль, посторонние предметы (ГРЩ Главный корпус);
- в нарушение п. 2.3.23 ПУЭ - требуется замена обозначающих бирок на проводах проложенных в ГРЩ;
- в нарушение п. 2.2.17. ПТЭЭП - не производиться периодическая очистки от пыли и грязи оборудования РУ (в панели №5 ГРЩ Главный корпус находятся остатки проводов, пыль, грязь, мусор);
- в нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП – отсутствуют ограждения от случайных прикосновений токоведущих частей пускорегулирующих аппаратов защиты. Имеются открытые (незащищенные) клеммы (соединения) - Автоматический выключатель «На Пищеблок» в ГРЩ Главный корпус;
- в нарушение п. 2.1.27 ПУЭ, п. 1.7.18 ПТЭЭП - не закрыты распределительные коробки электропроводки в ГРЩ Главный корпус и Подвальное помещение перед ГРЩ;
- в нарушение п.1.7.119 ПУЭ - отсутствует обозначение на контуре заземления около Теплового узла;
- в нарушение п.1.7.118 ПУЭ - отсутствует обозначение на контуре заземления около Теплового узла;
- в нарушение П.2.2.1 ПТЭТЭ – в месте расположения Теплоузла (подвал Главного корпуса) присутствует пыль, грязь, посторонние предметы (на полу, на потолке, на стенах);
- в нарушение п. 2.9.1 ПТЭТЭ - манометры Теплоузла (подвал Главного корпуса) не поверены;
- в нарушение п. 9.1.45 ПТЭТЭ - термометры Теплоузла (подвал Главного корпуса) на обратных трубопроводах от систем теплопотребления отсутствуют;
- в нарушение п. 9.1.40 ПТЭТЭ - окраска, маркировочные надписи, условные обозначения на трубопроводах Теплоузла (подвал Главного корпуса) отсутствуют или не соответствуют Правилам;

Выявленные нарушения федерального законодательства стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами Администрации обязанностей и отсутствия должного контроля со стороны руководства Администрации учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры.
2. Принять меры к устраниению указанных в представлении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также дополнительные меры организационно-методического характера в целях недопущения впредь выявленных нарушений.
3. За допущенные нарушения законодательства, изложенные в представлении, ненадлежащее отношение к исполнению служебных обязанностей, рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновного должностного лица.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок в письменной форме с предоставлением ответа, протокола рассмотрения, а также выписки из приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Городской прокурор

старший советник юстиции



С.В. Филичев